RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Reforma do banheiro social

Juliana Prado · Rua das Flores, 88 · Vila Mariana, São Paulo



Moura Manutenção e Reformas · Rafael Moura

17/11/2026 · versão 2

Introdução

Reforma completa do banheiro social: retirada do revestimento antigo, impermeabilização do box, novo porcelanato, nicho com iluminação e troca das louças.

Demolição e impermeabilização



Retirada do revestimento e da louça



Manta líquida em 3 demãos no box

Antes e depois



Antes: Azulejo original, rejunte escurecido



Depois: Nicho iluminado e box de vidro

Checklist

4 de 4 itens conferidos

Teste de estanqueidade por 72 h	✓ Sim
Caimento do piso para o ralo	✓ Sim
Rejunte epóxi na área do box	✓ Sim
Troca do registro de pressão Cliente pediu para manter	– N/A

Conclusão

Serviço concluído no prazo combinado. Garantia de 1 ano para impermeabilização e assentamento. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp.



Rafael Moura
Moura Manutenção e Reformas · 17/11/2026 16:40



Juliana Prado
Cliente · 17/11/2026 16:40

Registro de recebimento, não é assinatura digital certificada.